

5-2541



Место для
голограммы

АКТ № 2541/25

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

(для первичных и периодических проверок индивидуальных жилых домов; при установке, замене газоиспользующего оборудования)

г. Кондрово

«08» апреля 2025г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): МКОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шанский Завод

Директор Шалаев В.А.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

(Ф.И.О. отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении)
Представитель (ли) организации ВДПО: Председатель-мастер Дзержинского РО Тимошин А.В.
(должность, Ф.И.О.)

периодическую проверку технического состояния вентиляционных каналов в помещениях кухни здания школы
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)

(Указать наименование объекта, назначение здания, этажность, строящиеся/эксплуатируемые помещения, в которых проводится проверка)

От газоиспользующих приборов Вытяжной зонт над электрической плитой
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

По адресу: 249890, Калужская область, Износковский район, с. Шанский Завод, ул. Школьная, д.10

Цель проверки: Обследование технического состояния вентиляционных каналов, контроль отсутствия горючих отложений, пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала (очищен/не очищен)	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Зонт	металл	900 X 1000	кухня	очищен	имеется 1944 м3 в час, 0,6 м/с,	----
2	Вент	металл	300	кухня	очищен	имеется	----

Приточная вентиляция: -----
(имеется, не имеется, размеры)

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов: ---
(материалы, используемые для противопожарной разделки)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и лючки для чистки: ---

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям ---
(если имеются нарушения, указать)

Суммарная длина участков соединительных труб не более 3-х метров ---
(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ---
(да/нет)

Наличие изменений проекта ---
(нет/есть, указать какие и кем внесены)

Примечания: На момент проверки нарушений не выявлено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях кухни здания школы

(вентиляционные, дымовые)

(наименование объекта)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации, горючие отложения отсутствуют

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов ---

для вентиляционных каналов двенадцать месяцев

(период, в течении которого акт действителен)

Представитель заказчика:



Шалаев В.А.

(Ф.И.О)

Представители организации ВДПО:



Тимошин А.В.

уд. № 2

от 28 мая

2020 г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата сдачи экзамена по ПБ)

Ответственный за газовое хозяйство:

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Акт зарегистрирован

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Дата « »

202 г.

Инструктаж по правилам пользования газовыми приборами и противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего: _____

Подпись инструктируемого: _____